



STARFSLEYFISSKILYRÐI fyrir meðhöndlun asbests í Nesjavallavirkjun

Orka náttúrunnar ohf.

kt. 471119 0830

Bæjarhálsi 1
110 Reykjavík

1. GILDISSVIÐ OG ALMENN ÁKVÆÐI

1.1 Starfsleyfisskilyrði þessi gilda fyrir meðhöndlun asbests innan athafnasvæðis Nesjavallavirkjunnar í Grímsnes- og Grafningshreppi.

Ef starfsleyfishafi er með annan starfsleyfisskyldan rekstur samhliða ofangreindri starfsemi gilda um hann viðeigandi starfsleyfisskilyrði.

1.2 Starfsleyfisskilyrði þessi eru gefin út af Heilbrigðiseftirliti Suðurlands í samræmi við ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir m.s.br. og reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

Eintak af starfsleyfi og starfsleyfisskilyrðum skal ávallt vera tiltækt á vinnustað.

1.3 Starfsleyfishafi ber ábyrgð á rekstri fyrirtækis síns og er skylt að fara eftir þeim lögum og reglugerðum sem um starfsemina gilda á hverjum tíma, samþykktum viðkomandi sveitarfélags og eftir því sem nánar er fyrir mælt í starfsleyfisskilyrðum þessum.

1.4 Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur eftirlit með ofangreindri starfsemi starfsleyfishafa samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir m.s.br. og ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

1.5 Starfsleyfishafi skal veita Heilbrigðiseftirliti Suðurlands upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á starfseminni með góðum fyrirvara áður en í þær er ráðist. Sé um að ræða meiriháttar breytingu á rekstrinum eða breytingu sem gæti leitt til aukinnar mengunar að mati Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, ber starfsleyfishafa að sækja um starfsleyfi að nýju.

1.6 Starfsleyfið ásamt starfsleyfisskilyrðum fellur úr gildi ef starfsemin skiptir um eigendur eða staðsetning breytist. Tilkynna skal heilbrigðiseftirliti ef starfsemin er lögð niður eða eigendaskipti verða.



- 1.7 Starfsleyfishafi ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum starfseminnnar, sbr. lög nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð, og skal fyrirbyggja tjón eða bæta úr tjóni sem þegar hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir.
- 1.8 Almennigur á rétt á upplýsingum um starfsleyfisumsókn og starfsleyfi í samræmi við ákvæði IV. viðauka reglugerðar nr. 550/2018. Eftirlitsaðili birtir þær upplýsingar sem og niðurstöður eftirlits opinberlega á vefsíðu sinni eða með öðrum aðgengilegum hætti.
- 1.9 Um aðbúnað starfsmanna og varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

2. MEÐHÖNDLUN ASBESTS

- 2.1 Fara skal að ákvæðum reglugerðar nr. 430/2007 um bann við noktun asbests á vinnustöðum þegar unnið er með astbest.
- 2.2 Eftir því sem við á gilda ákvæði þessara starfsleyfisskilyrða, fái starfsleyfishafi utanaðkomandi aðila til að vinna einstaka hluta fyrirhugaðrar framkvæmdar eða framkvæmdina í heild.
- 2.3 Aðilar sem vinna með asbest á vegum starfsleyfishafa skulu hafa tilskilin réttindi til meðhöndlunar á asbesti frá Vinnueftirlitinu.
- 2.4 Tilkynna skal heilbrigðiseftirliti í hvert sinn sem farið er í verkefni sem felur í sér vinnu við asbest.
- 2.5 Áður en verk er hafið skal liggja fyrir heimild Vinnueftirlitsins til verksins og eftir því sem við á bygginga- eða framkvæmdaleyfi byggingafulltrúa, sé verkið bygginga- eða framkvæmdaleyfisskilt, og úttekt heilbrigðisfulltrúa sem eftir atvikum hefur eftirlit með framkvæmdinni og/eða gerir úttekt að henni lokinni.
- 2.6 Við meðhöndlun asbests og vörur sem innihalda asbest skal nota vinnuaðferðir og verkfæri sem hafa sem minnsta rykmyndun í för með sér. Verkfæri sem valda rykmengun við notkun skulu útbúin með afkastamiklu innbyggðu afsogi. Ekki er heimilt að nota háþrýstisprautun við asbestvinnu.
- 2.7 Svæði þar sem unnið er við niðurrif eða viðhald asbests skal loka af á öruggan hátt fyrir óviðkomandi og setja upp viðvörunarskilti með eftirfarandi texta: „Varúð! Asbestvinna, óviðkomandi bannaður aðgangur.“

Þar sem hætta er á mikilli astbestmengun skal loka viðkomandi svæði af með þéttu efni þannig að undirþrýstingur hindri dreifingu á asbetryki inn á annað svæði. Aðgangur að svæðinu skal þá vera í gegnum sérstakan loftræstan gang. Fjarlægja skal ryk af þeim stað sem það myndast á með vélknúinni loftræstingu. Óheimilt er að endurnýta afsogsloft frá viðkomandi svæði.



- 2.8 Vinnusvæði skal þrifa vandlega bæði á meðan á vinnu við astbest stendur og sérstaklega í verklok. Þrif skulu, eftir því sem við á, fara fram með ryksugu með síu fyrir astbetryk.
- 2.9 Asbest og úrgangi sem inniheldur asbest skal pakkað í þéttar umbúðir, halda aðskildum frá öðrum úrgangsefnum og flytja á förgunarstað í þéttum, lokuðum og merktum ílátum. Eingöngu er heimilt að flytja asbestúrgang til meðferðar og/eða förgunar á móttökustaði sem hafa gilt starfsleyfi til að taka við og meðhöndla slíkan úrgang.
- 2.10 Innan mánaðar frá verklokum, skal framkvæmdaaðili senda Heilbrigðiseftirliti Suðurlands skýrslu um magn og lokaáfangastað asbestsúrgangsins ásamt afritum af kvittunum fyrir móttöku hans, eftir því sem við á.
- 2.11 Tilkynna skal heilbrigðiseftirliti um öll meiriháttar frávik sem geta haft umtalsverð áhrif á umhverfið og/eða varðað almannaeið.

3. GILDISTAKA OG GJALDSKYLDA

- 3.1 Starfsleyfi þetta er veitt til tólf ára í samræmi við 6. grein laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir m.s.br. og ákvæði reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit og öðlast gildi við birtingu.
- 3.2 Starfsleyfishafi greiðir árlegt eftirlitsgjald samkvæmt gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, eins og hún er hverju sinni.

Selfossi, xx. xxx. 202x

F.h. Heilbrigðiseftirlits Suðurlands,

XYZ,
heilbrigðisfulltrúi