



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands
4802840549
Austurvegi 65
Selfoss

Sýni Nr. R18007710001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 22/03/2018
Móttekið: 23/03/2018
Rannsakað: 23/03/2018

Tegund sýnis : Vatn úr náttúrulegum / Vatn úr jörðu
Sýnatökustaður : Hrunamannahreppi
Auðkenni : 5079/M-1/Gamla laugin
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatöku:
Sýrustig (pH): 9,03
Hitastig við sýnatöku: 42,2°C

Örverurannsóknir	Mæligildi	Heimild
Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12)	3	ISO 7899-2, 1st ed. 2000
Saurkólígerlar í 100 ml síun (ÖVA4)	1	ISO 9308-1:1990

Mat sýnis

Stenst viðmið skv. reglugerð nr 460/2015

Reykjavík,

26. mars, 2018

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Margréti Geirsdóttur Gæðastjóra.